


Scie à format

Les points clés pour travailler en sécurité

EPI



- Ne pas porter de bijoux ni de vêtements amples.
- Porter un masque FFP2 si l'aspiration à la source est insuffisante.
- Utiliser des gants adaptés à l'activité.



Dessin : Lipsu

Avant l'usage

- Vérifiez le bon fonctionnement de l'aspiration.
- Assurez-vous que toutes les protections sont en place, en particulier le **couteau diviseur**.
- Enlevez toutes les pièces étrangères (clous, agrafes, etc.).
- Assurez-vous qu'aucune personne ne se trouve à proximité.

Une fois la machine allumée, laissez la lame atteindre sa vitesse de coupe.

Pendant l'usage

- Ne forcez jamais sur la lame et laissez-la reprendre son élan si besoin.
- Ne décollez pas la pièce de la table.

- Ne tordez pas la lame ; usinez de façon rectiligne.
- Utilisez toujours un poussoir.

En cas de dysfonctionnement de la machine, coupez immédiatement le contact et prévenez la personne chargée de la maintenance.

Après l'usage (mise hors tension)

- Lorsque vous avez terminé votre usinage, coupez correctement le contact, nettoyez la machine et libérez l'espace de travail.

Utilisez un aspirateur de classe M, pas de balai ni de soufflette.



Personne chargée de la maintenance

Personne(s) autorisée(s) à utiliser la machine

Personne chargée de la sécurité

EN CAS D'URGENCE
téléphonez au :



18 **112** **15**
Pompiers Centre d'appels secours Samu