

Article 6 du décret n°69-558 du 6 juin 1969 relatif aux mesures particulières de protection des travailleurs applicables aux travaux de décapage, de dépolissage ou de dessablage au jet

Date de mise à jour : 12 Octobre 2023

Notre analyse

Les opérations de dépolissage au jet doivent être effectuées en appareil clos étanche.

S'il est techniquement impossible de réaliser les opérations de dépolissage en appareil clos étanche, l'abrasif utilisé pour l'exécution de ces opérations ne doit pas contenir plus de 5% de silice libre.

Les poussières dégagées au cours de ces opérations doivent être captées et évacuées de telle manière qu'elles ne polluent pas l'environnement.

Pour l'exécution de ces opérations, l'employeur est tenu de fournir à chaque travailleur exposé des équipements de protection individuelle (EPI), tels que tablier ou survêtement, gants et lunettes.

Article 6 du décret n°69-558 du 6 juin 1969 relatif aux mesures particulières de protection des travailleurs applicables aux travaux de décapage, de dépolissage ou de dessablage au jet

Les opérations de dépolissage au jet doivent être effectuées en appareil clos dont l'étanchéité doit être maintenue.

Si, pour des raisons d'ordre technique, les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être observées, l'abrasif utilisé pour l'exécution de ces opérations doit satisfaire aux conditions prescrites par l'article 4 précité.

Les poussières dégagées au cours des opérations visées au deuxième alinéa du présent article doivent être captées et évacuées de telle manière qu'elles ne puissent polluer l'environnement.

Pour l'exécution des opérations visées au deuxième alinéa, le chef d'établissement est tenu de fournir à chaque travailleur exposé des équipements de protection individuelle, tels que tablier ou survêtement, gants et lunettes.

Des outils utiles à la mise en oeuvre



Décapage, dessablage, dépolissage au jet libre en cabine - Guide pratique de ventilation n° 14

[Cliquez ici pour accéder à cet outil](#)



Comment se protéger contre les risques liés à la silice ?

[Cliquez ici pour accéder à cet outil](#)



Silice cristalline alvéolaire dans le BTP : définition, effets et obligations de prévention

[Cliquez ici pour accéder à cet outil](#)