

Article R4534-30 du Code du travail

Date de mise à jour : 22 Novembre 2022

Notre analyse

Lorsque les divers éléments d'un blindage (tels que les étrésoillons, les panneaux...) sont assemblés hors de la fouille, la hauteur de ces éléments est au moins égale à la profondeur totale de la fouille.

Il convient de s'assurer que le blindage, après avoir été descendu dans la fouille, est convenablement calé afin d'éviter tout renversement ou déplacement.

Article R4534-30 du Code du travail

Lorsque les divers éléments d'un blindage sont assemblés hors de la fouille, la hauteur de ces éléments est au moins égale à la profondeur totale de la fouille.

Pour éviter tout renversement ou déplacement, le blindage, après avoir été descendu dans la fouille, est convenablement calé.

Des outils utiles à la mise en oeuvre



Support de potelet sur
blindage de tranchée

[Cliquez ici pour accéder à cet outil](#)



Guide de sélection des
blindages

[Cliquez ici pour accéder à cet outil](#)